

佐々町内通学路の要対策箇所一覧

【佐々小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	対策実施箇所
1	町道江里線	佐々町松瀬免114番地付近	横断歩道がない	—	横断歩道設置	警察署	○
2	町道神田線	佐々町本田原免111番地佐々中学校裏	朝夕の交通量が多く、スクールゾーン標示等がない	—	警戒標識設置・スクールゾーン標示	佐々町	○
3	国道204号	スーパーラピタ店付近～佐々小学校入口	歩道が狭く、防護柵がない	—	横断防止柵を設置予定	長崎県	○
4	主要地方道佐々鹿町江迎線	佐々町古川免206番地付近	交通量が多く歩道が整備されていない	—	歩道整備について調査検討する	長崎県	○

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県北振興局、佐々町建設課、江迎警察署、保護者等

【口石小学校】


番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	対策実施箇所
5	町道馬場添線	佐々町市場免23番地1佐々診療所前	横断歩道がない・反射鏡がない・路側帯が狭い	—	横断歩道設置・反射鏡設置検討中	警察署・佐々町	○
6	町道浄香谷線	佐々町口石免浄香谷地区	反射鏡がない・街路樹の繁茂・路側帯が一部ない	—	反射鏡設置・伐採・路側帯設置	佐々町	○
7	国道204号	まつばや～佐々変電所	歩道が狭く、防護柵がない	—	横断防止柵を設置予定	長崎県	○
8	国道204号	口石小学校校門～口石団地	歩道が狭い	—	歩道拡幅について調査予定	長崎県	○
9	町道赤崎線	須崎免455番地9付近～佐々町須崎免351番地付近	歩車分離されていない	—	路側帯設置	佐々町	○
10	町道赤崎線	須崎免181番地赤崎橋付近	勾配等が急で危険	—	警戒標識設置・スクールゾーン標記	佐々町	○

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県北振興局、佐々町建設課、江迎警察署、保護者等


(佐々小学校区)

長崎県 佐々町 佐々小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、佐々町建設課、江迎警察署



- 通学路(学校指定)
- 要対策箇所
- 対策実施箇所



番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	対策実施箇所
1	町道江里線	佐々町松瀬免114番地付近	横断歩道がない	-	横断歩道設置	警察署	○
2	町道神田線	佐々町本田原免111番地佐々中学校裏	朝夕の交通量が多く、スクールゾーン標示等がない	-	警戒標識設置・スクールゾーン標示	佐々町	○
3	国道204号	スーパーラピタ店付近～佐々小学校入口	歩道が狭く、防護柵がない	-	横断防止柵を設置予定	長崎県	○
4	主要地方道佐々町江田線	佐々町古川免206番地付近	交通量が多く歩道が整備されていない	-	歩道整備について調査検討する	長崎県	○

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県北振興局、佐々町建設課、江迎警察署、保護者等





佐々町

(口石小学校区)


長崎県 佐々町 口石小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、佐々町建設課、江迎警察署



番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	対策実施箇所
5	町道馬場添線	佐々町市瑞免23番地1佐々診療所前	横断歩道がない・反射鏡がない・路側帯が狭い	-	横断歩道設置・反射鏡設置検討中	警察署・佐々町	○
6	町道浄香谷線	佐々町口石浄香谷地区	反射鏡がない・街路樹の繁茂・路側帯が一部ない	-	反射鏡設置・伐採・路側帯設置	佐々町	○
7	国道204号	まつばや～佐々変電所	歩道が狭く、防護柵がない	-	横断防止柵を設置予定	長崎県	○
8	国道204号	口石小学校校門～口石団地	歩道が狭い	-	歩道拡幅について調査予定	長崎県	○
9	町道赤崎線	須崎免455番地9付近～佐々町須崎免351番地付近	歩車分離されていない	-	路側帯設置	佐々町	○
10	町道赤崎線	須崎免181番地赤崎橋付近	勾配等が急で危険	-	警戒標識設置・スクールゾーン標記	佐々町	○

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県北賑興局、佐々町建設課、江迎警察署、保護者等



佐々町