佐々町　道路橋定期点検結果一覧

No.	橋梁諸元					道路橋毎の健全度評価（1巡目）	健全度改善の理由	道路橋毎の健全性評価	対策の優先性	部材毎の健全性評価（国交省）												健全度(県)					所　見
	橋梁名	路線名	橋梁コード	橋長(m)	橋梁幅員(m)					上部工構造						下部構造	損傷種別	支承部	損傷種別	その他	損傷種別	上部			下部	支承	
										主桁	損傷種別	横桁	損傷種別	床版	損傷種別							主桁	横桁	床版			
1	里山橋	里山千本公園線	391-277-10470	7.2	4.5	Ⅱ		Ⅱ		Ⅱ	う　き					Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	腐　食	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	主桁のうき、防護柵の腐食は部分的であり、構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
2	黒灰橋	盲ケ原線	391-204-10260	3.0	4.5	Ⅱ	補修済	Ⅱ		Ⅱ	漏水・遊離石灰					Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2018年に補修済みだが、主桁に漏水が確認される。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
3	丸山2号橋	四ツ井樋線	391-358-10670	9.3	4.0	Ⅲ	補修済	Ⅰ		Ⅰ	健　全					Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2018年に補修済みであり、損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。
4	高峰橋（下流側）	八口川添線支-1	391-460-10880-01	6.9	2.2	Ⅱ	補修済															Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
	高峰橋（上流側）	八口川添線支-1	391-460-10880-02	5.9	2.1	Ⅰ																Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
	高峰橋（中央側）	八口川添線支-1	391-460-10880-03	6.9	3.6	Ⅱ		Ⅰ		Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2019年に補修済みであり、損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。
5	正興寺橋	正興寺橋線	391-003-10040	55.6	11.0	Ⅱ		Ⅱ		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	床版ひびわれ	Ⅱ	ひびわれ	Ⅱ	ひびわれ	Ⅱ	変色・劣化	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	床版、沓座モルタルのひびわれは部分的であり、構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
6	小春橋	北松南高前線	391-242-10410	60.0	8.0	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	変色・劣化	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	伸縮装置に劣化が確認されるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
7	四ツ井樋橋	四ツ井樋橋線	391-357-10650	20.3	5.2	Ⅱ		Ⅱ		Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅱ	ひびわれ	Ⅱ	変形・欠損	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	橋台のひびわれは部分的であり、構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
8	末永橋	末永線	391-487-11010	22.2	8.5	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	路面に凹凸が確認されるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
9	小浦浜橋	小浦浜線	391-501-11030	17.2	11.0	Ⅰ		Ⅱ		Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健　全	Ⅱ	舗装の異常	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	橋台、舗装のひびわれは部分的であり、構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
10	佐々川管理橋1号	河川公園線	391-508-11050	19.0	5.2	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	損傷は認められず道路橋の機能に支障が生じていない状態。

【摘　　要】　※対策の優先性　道路橋定期点検要領においては、Ⅰ～Ⅳまでの4段階での評価となっている。しかし、各段階(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)の中においても補修対策の優先性が高い橋梁が存在するため、優先性が高い橋梁を示している。