

要対策箇所一覧

【佐々小学校】


番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
1	町道江里線	佐々町松瀬免114付近(松瀬公園付近)	横断歩道がない	横断歩道設置	公安委員会	完了
2	町道神田線	佐々中学校裏	朝夕の交通量が多いがスクールゾーン標識等がない	警戒標識設置・スクールゾーン標示	佐々町	完了
3	町道神田線	佐々中学校裏	路側帯が消えかけている	区画線の引き直し	佐々町	完了
4	町道北松南校前線	小春橋(佐々小学校側)	カーブ案内の標識看板の色が薄くなっている	看板取替え	佐々町	完了
5	町道北松南校前線	佐々小学校と清峰高校の間	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の引き直し	公安委員会	完了
6	町道北松南校前線	清峰高校校門前～佐々小学校校門前	路側帯をカラーにし歩行者優先ゾーンの整備	グリーンベルトの整備	佐々町	R元年度 実施予定
7	町道北松南校前線	佐々小学校校門前	不審者に対する防犯対策及び歩行者の安全対策	校内の樹木剪定及び防犯灯の整備	佐々町	実施中
8	主要地方道佐々鹿町江迎線	佐々町古川免206付近(古川集会所付近)	交通量が多いが歩道が整備されていない	歩道整備	長崎県	検討中(一部対応)
9	国道204号	フルノラビタ店～佐々小学校入口	歩道が狭く防護柵がない	横断防止柵を設置	長崎県	完了
10	国道204号	フルノラビタ店～江里線入口	歩道が狭く防護柵がない	横断防止柵を設置	長崎県	完了

【口石小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施状況
11	町道馬場添線	町立診療所付近	横断歩道がない・反射鏡がない・路側帯が狭い	横断歩道設置・反射鏡設置	公安委員会・佐々町	完了
12	町道浄香谷線	佐々町口石免浄香谷地区	反射鏡がない・街路樹の繁茂・路側帯が一部ない	伐採・路側帯整備	佐々町	完了
13	町道赤崎線	佐々町須崎免465-9付近～須崎免351付近	歩車道分離されていない	路側帯設置	佐々町	検討中
14	町道赤崎線	赤崎橋(メロディ橋)付近	勾配が急で危険	警戒標識設置・スクールゾーン標示	佐々町	完了
15	町道赤崎線	県道～赤崎橋(メロディ橋)	交通量が多いが歩道が整備されていない	グリーンベルトの整備	佐々町	完了
16	国道204号	新町セブンイレブン～佐々変電所	歩道が狭く防護柵がない	横断防止柵を設置	長崎県	検討中
17	国道204号	口石小校門～口石団地	歩道が狭い	歩道拡幅整備	長崎県	完了

佐々町通学路網図 佐々小学校区（対策要望箇所）

H30 通学路安全推進会議



佐々町通学路網図 口石小学校区 (対策要望箇所)

H30 通学路安全推進会議

